



י"ד אלול תש"ס  
14 ספטמבר, 2000  
סימוכין: 00070

אל : מהנדס אזורי, רישוי בניה, אינג' יבגניה פלוטקין

מאת : מירה ירקוני, מפענחת תצ"א, מח' מדידות

הנדון: בדיקת מצב בניה  
בקשה 20-0793 ר - רח' יטבת 22, ת"א.

לבקשתך בדקתי את הכתובת המבוקשת בתצלומי-אוויר שונים הנמצאים ברשותנו משנות ה - 60 ועד שנות ה-90.

1. בתצלום משנת 1966 (איכות התצלום אינה טובה), נראה רוב המבנה קיים, ובצדו המזרחי קיים כנראה רק בחלקו. סה"כ נראה ש - 2/3 לפחות משטח המבנה כבר קיים.

2. בתצלום משנת 1980 נראה המבנה הנדון קיים כולו.

3. בתצלומים הבאים משנת 1980 ועד שנות ה-90, נראה המבנה קיים.

הערה : התייחסתי למבנה ה"עיקרי" בלבד ללא כל שטחים הרשומים "לא שייך לבקשה".

בברכה,

מירה ירקוני